

Framställan till årsmöte 2018-04-21 gällande utbyte av utkastarrör samt installation av filter för sjövatten

Styrelsen föreslår att utkastarrören, dvs. röret som går från ledning i mark till utkastare, succesivt byts ut eftersom de börjat rosta sönder och i vissa fall inte längre går att laga. Totalt finns 38 utkastare, som i de flesta fall delas mellan 4 fastigheter, varav 7 behöver bytas omgående medans övriga kan vänta.

Kostnaden för utbyte beräknas till 12.500:- vilket innebär en total kostnad på 475.500:- fördelat på 144 fastigheter blir det en utdebitering om 3.300:- per medlem. Slås denna kostnad ut på 5 år samt att 35.000:- tas ur UH-fond skulle det innebära en årlig utdebitering om 610:- per medlem och år.

Kostnaden är uppbyggd av grävning för att komma åt förbindelsepunkt, byte av metallrör och utkastare samt återfyllning och kontroll. Åtgärd för 2018 ska genomföras innan sommarvattnet sätts på och så snart tjällen gått ur marken.

Görs inte ovanstående innebär det en större kostnad eftersom utbyte då kommer behöva göras akut vid sönderrostning med avstängning av vattnet under reparation som följd.

För att undvika problem med smuts i sjövattnet, vilket orsakat stopp hos fastighetsägare, så föreslås även att ett filter på 40 mikron installeras vid pump till en kostnad av ca. 35.000:-. Innebär en kostnad på 243:- per andel vilket i princip motsvarar vad ett enskilt filter kostar att inköpa till varje fastighet.

Styrelsen ser detta som nödvändigt och föreslår årsmötet att bifalla förslaget.

Näshulta 2018-03-25

Styrelsen